

## MODULE « ENROBES & HAP » - INTERFACE ACCES DOSSIER CLIENT

Détails du diagnostic immobilier : 131510099

[Retour](#)
[Supprimer](#)
[Modifier](#)
[Archiver](#)
[ENROBES TEST](#)
[VMI](#)

Date de demande : 29/10/2015    Date de traitement : -  
 Statut du dossier : En attente

[Géolocaliser le bien ?](#)

[Rapport\(s\)](#)
[Facture\(s\)](#)
[Devis](#)
[Alerter](#)
[Accès](#)
[Enrobés](#)

[Accéder aux résultats](#)
[Ficher synthèse](#)

[Messages](#)
[Traitement du dossier](#)
[Renseignements & Détails](#)

Messages privés associés à ce dossier

[Messages reçus](#)
[Messages envoyés](#)
[Ecrire un message](#)

Sujet	Expéditeur	Date de réception	Supprimer
< >			

## MODULE « ENROBES & HAP » - LISTE DES PRELEVEMENTS & RESULTATS

Carottages

[Retour](#)
[Ajouter un carottage](#)
[Carte](#)
[Générer synthèse](#)
[Fiche synthèse](#)

Date	Titre	Amiante	HAP
03-11-2015 11:11	p7	Non	Non
03-11-2015 11:09	p6	Non	Non
03-11-2015 11:08	p5	Non	Non
22-10-2015 13:35	p4	Non	Non
22-10-2015 13:32	p3	Non	Non
22-10-2015 13:29	p2	Non	Non
22-10-2015 13:26	p1	Non	Non

< >

## MODULE « ENROBES & HAP » - GEOLOCALISATION / CARTE DES PRELEVEMENTS

[Retour](#) [Carte](#)